



TT Talk 第161期

1 · FireFoe 滅火系統遭遇“高溫挫敗”？



QuickFire 公司近期發表重要安全公告（見所附文件），該公司是 FireFoe 高溫自動滅火器的供應商。

安全公告是 6 月 15 日發出的，許多讀者已經從 QuickFire 公司直接獲得通知。然而，TT Club 得知許多移動裝卸設備的操作者都有安裝此類滅火器，考慮到公告的重要性，我們覺得有必要更廣泛地進行傳達，確保業內人士充分瞭解。

協會關注此滅火產品已經很多年，操作安全組織和碼頭港口企業都對其有較高的評價。基於正面的回應，協會向業內人士推薦安裝 FireFoe 的滅火產品，以便應對持續發生的有關移動裝卸設備（如叉車、理貨鏟車和跨載機）的火災案件。該滅火產品已經驗證能夠有效控制火勢的蔓延範圍，與其他同類型滅火系統相比成本更為低廉。

近期有事故報告指出，FireFoe 滅火產品的皮管破裂會導致潛在性的危險。QuickFire 公司建議所有安裝此類滅火器的移動裝卸設備應該立即移除皮管。請您閱讀如下公告，或將公告傳達給相關工作人員，並且確保能夠遵循其中列明的安全步驟移除皮管。

早前的事故跡象表明，在遠超過設計參數的特定高溫條件下，某些跨載機會面臨危險。儘管如此，為了克盡謹慎，QuickFire 公司在做出事故分析的同時，已經建議所有 FireFoe 滅火產品的皮管從機器設備上移除。

我們當然希望產品本身或者其安裝步驟能夠儘快做出改進，以便這類具有成本效益的滅火系統可以再次放心應用到移動裝卸設備中。

結束語

我們真誠地希望上述內容對您的風險管理有所幫助。如果您想瞭解更多資訊，或有任何意見，請發電子郵件給我們。我們期待著您的回音。

百富勤·斯托斯-福克斯(Peregrine Storrs-Fox)
風險管理總監
TT Club

TT Talk是TT Club不定期出版的免費電子通訊文件，原稿由TT Club倫敦發放，其地址是英國倫敦芬徹奇街90號，郵編EC3M 4ST。(90 Fenchurch Street, London, EC3M 4ST, United Kingdom)

您也可以登錄我們的網站閱讀本通訊和過去所有的通訊文件，網址是
<http://www.ttclub.com>。

我們在此聲明，TT Talk 中的全部內容僅供參考，不能代替專業的法律意見。我們已採取謹慎措施，儘量確保此份電子通訊的材料內容的精確性與完整性。但是，編者、文章材料的撰寫者及其他相關工作人員，以及 TT Club 協會本身，對於任何依賴 TT Talk 資訊內容所造成的滅失與損害將不承擔法律責任。

如果您想要瞭解本公司的登記註冊資訊，請點擊以下網址：
<http://www.thomasmiller.com/terms-and-conditions/company-information/>